

Rzeszów, dnia 17.10.2017r

L. dz. IRdp: 1404/2017

**Według rozdzielnika**

Dotyczy: wyjaśnień w sprawie postępowania na „Remont polegający na wymianie systemu monitoringu CCTV w budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie przy ulicy Lwowskiej 28”

W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną telefonicznie przez jednego z Oferentów w dniu 17.10.2017r Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W celu umożliwienia podglądu kamer od nr 10 do 14 na monitorze M2 w dyżurce należy zastosować dodatkowy rejestrator pomocniczy.

Rejestrator pomocniczy dla podglądu kamer od nr 10 do 14 zainstalowany w dyżurce powinien być co najmniej 8 kanałowy, bez twardych dysków (do rejestracji nagrań ze wszystkich kamer systemu służy rejestrator główny). Rejestrator pomocniczy powinien umożliwiać przekaz sygnałów z kamer od nr 10 do 14 do rejestratora głównego systemu.

**Rozdzielnik**

Do zamieszczenia na stronie internetowej dotyczącej postępowania.

Opracował:  
JSZ tel. (17) 858 28 56

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji i Remontów

KWP w Rzeszowie  
  
Piotr Jakubek